

Expediente: 19/2024
AP-944-2024
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 22 de octubre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de Celtis australis con ID 2669, situado en la avenida de Grecia, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Palmera-Bellavista (AP-944-2024), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: INVIABLE TRAS INCIDENCIA.** Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de Celtis australis con ID 2669, situado en la avenida de Grecia, Unidad de Gestión perteneciente al distrito Palmera-Bellavista. Debido a la rotura de la copa desde la cruz principal la noche del pasado 9 de octubre, durante jornada de lluvia, con rachas de viento que superaron los 40km/h. La fractura se produce desde la cruz principal, a partir de una antigua herida por daños mecánicos asociados a la excesiva proximidad de los contenedores de residuos anexos a la posición arbolada. A nivel de la lesión, se aprecia la descomposición avanzada de los tejidos expuestos. La degradación de la madera a lo largo del tronco, hasta la cruz principal, había implicado la pérdida de capacidad de carga de la sección transversal en este punto crítico, que constituye la interfase entre tronco y copa. La incidencia supone un daño estructural irreversible que compromete definitivamente la viabilidad del ejemplar. **ESTADO GENERAL:** Árbol incipientemente desvitalizado, con porte refaldado. **OBSERVACIONES:** El fallo se produce el pasado 9 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia y velocidades de viento superiores a 40km/h. La especie, en general, se caracteriza por escasa capacidad de compartimentación de la madera ante la pudrición.”.*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	EGgT2m1CkzNsuMv2Ubm9Kg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	22/10/2024 14:22:32
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/EGgT2m1CkzNsuMv2Ubm9Kg==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP944/24) PARTE 1ª

ID: 2669
Código Apeo: AP 944/24
UBICACIÓN: Avenida Grecia
Árbol: *Celtis australis*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Celtis australis* situado en la avenida de Grecia, debido a la rotura de la copa desde la cruz principal la noche del pasado 9 de octubre, durante jornada de lluvia, con rachas de viento que superaron los 40km/h. La fractura se produce desde la cruz principal, a partir de una antigua herida por daños mecánicos asociados a la excesiva proximidad de los contenedores de residuos anexos a la posición arbolada. A nivel de la lesión, se aprecia la descomposición avanzada de los tejidos expuestos. La degradación de la madera a lo largo del tronco, hasta la cruz principal, había implicado la pérdida de capacidad de carga de la sección transversal en este punto crítico, que constituye la interfase entre tronco y copa. La incidencia supone un daño estructural irreversible que compromete definitivamente la viabilidad del ejemplar.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 11 de octubre del 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro


Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	feSHsq781XJFTIgjSOLjUA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	16/10/2024 14:59:00	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/feSHsq781XJFTIgjSOLjUA==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP944/24) PARTE 2ª
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. FECHA: 11/10/24
2. SITUACIÓN: Avenida Grecia DISTRICTO: Palmera-Bellavista
3. ESPECIE: *Celtis australis* Nº ID: 2669
4. P.C. (cm): 81 ALTURA (m): 9 ALCORQUE (m): Cuadrado individual
5. LATITUD DE ACERADO: Acceso a viviendas, centros de trabajo, locales comerciales y de restauración. Calzada de un carril de circulación por sentido y franja de aparcamiento en línea. Junto a contenedores de residuos.
6. LESIONES GRAVES: Rotura completa de copa, a nivel de la cruz principal, a partir de antigua lesión por daños provocados a causa de roces o impactos reiterados de los contenedores de residuos anexos, durante la operación de alzado para la retirada de residuos, como consecuencia de la excesiva proximidad de éstos a la posición arbolada (menos de 1m de distancia). En la herida, que se extiende longitudinalmente en el sector Oeste a lo largo del tronco hasta la copa, se observa la descomposición fúngica de los tejidos expuestos, provocando la reducción de resistencia estructural y de capacidad de carga. Descortezamiento de ramas asociadas a estos tejidos degradados.
7. ESTADO GENERAL: Árbol incipientemente desvitalizado, con porte refaldado.
8. OBSERVACIONES: El fallo se produce el pasado 9 de octubre, durante jornada de eventos meteorológicos adversos, con lluvia y velocidades de viento superiores a 40km/h. La especie, en general, se caracteriza por escasa capacidad de compartimentación de la madera ante la pudrición.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	feSHsq781XJFTIgjS0ljUA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	16/10/2024 14:59:00	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/feSHsq781XJFTIgjS0ljUA==			

9. FOTOGRAFÍAS:




Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	feSHsq781XJFTIgjS0ljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	16/10/2024 14:59:00
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/feSHsq781XJFTIgjS0ljUA==		



10. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
 Plaza Nueva, 1
 41001 Sevilla
 +34 955 010 010
 www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	feSHsq781xJFTIgjS0ljUA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	16/10/2024 14:59:00
Observaciones		Página	4/4
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/feSHsq781xJFTIgjS0ljUA==		

