

Expediente: 19/2024
AP-882-2024
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 25 de septiembre de 2024, se ha servido decretar lo siguiente:

“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de **un ejemplar adulto de Melia azederach, situado en la calle Roque Hernández, que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia. Se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de Melia azederach, situado en la calle Roque Hernández, debido a la fractura de uno de los dos ejes principales que conformaba la copa. El fallo se produce a partir de una lesión previa de trascendencia estructural, a nivel de cruz principal, generada por el desgarrar en años anteriores de otro eje codominante, donde se aprecia la afección fúngica de la madera expuesta y el avance interno de la pudrición de tipo ‘cúbica o parda’, habitual en la especie a partir de heridas de más de 10cm de diámetro con afección de masa estática o duramen. ESTADO GENERAL: Árbol adulto con porte alterado desde vivero, induciendo la codominancia de tres ejes principales. OBSERVACIONES: En la herida abierta en la cruz principal tras la primera incidencia, se observa la afección fúngica de la madera expuesta, con pudrición del tipo ‘parda o cúbica’ del duramen, frecuente en la especie en etapas maduras de desarrollo y a partir de lesiones de diámetro mayor de 10cm, en las que queda expuesta la parte central del árbol. El hongo xilófago causante de esta pudrición es afín a Laetiporus sulphureus.”.**

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	q0dTfotWi5Ddju5ZBsmksg==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	25/09/2024 13:23:25
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/q0dTfotWi5Ddju5ZBsmksg==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP882/24) PARTE 1ª

ID: 973
Código Apeo: AP 882/24
UBICACIÓN: Calle Roque Hernández
Árbol: *Melia azedarach*
MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar adulto de *Melia azedarach*, situado en la calle Roque Hernández, debido a la fractura de uno de los dos ejes principales que conformaba la copa. El fallo se produce a partir de una lesión previa de trascendencia estructural, a nivel de cruz principal, generada por el desgarró en años anteriores de otro eje codominante, donde se aprecia la afección fúngica de la madera expuesta y el avance interno de la pudrición de tipo 'cúbica o parda', habitual en la especie a partir de heridas de más de 10cm de diámetro con afección de masa estática o duramen.


Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 20 de septiembre del 2024

Ingeniero Técnico Agrícola

Fdo: Pedro Torrent Chocarro

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	gJxW7TZgprRTZaQ2VLzo8g==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	20/09/2024 14:40:55	
Observaciones		Página	1/3	
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gJxW7TZgprRTZaQ2VLzo8g==			

FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP 882/24) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Inviabile tras incidencia

1. **FECHA:** 20/09/24
2. **SITUACIÓN:** Calle Roque Hernández **DISTRITO:** Nervión
3. **ESPECIE:** *Melia azedarach* **Nº ID:** 973
4. **P.C. (cm):** 72 **ALTURA (m):** 9 **ALCORQUE (m):** Alcorque individual
5. **LATITUD DE ACERADO:** Acceso a viviendas y a Parque Ciudad Jardín. Franja de aparcamiento en línea y calzada de dos carriles de circulación por sentido.
6. **LESIONES GRAVES:** Fractura de rama principal, quedando tras la incidencia un único eje conformando la copa. En años anteriores se había registrado el fallo de otro eje análogo al roto, de manera que la copa actualmente presentaba un 30% del volumen original. En la antigua rotura, se produjo el desgarró de tejidos en la cruz principal, quedando una lesión abierta de 25cm de extensión que supuso la pérdida de sección transversal de aproximadamente el 40% de fuste a ese nivel. El daño tiene trascendencia estructural y compromete definitivamente la integridad del eje remanente, por implicar una reducción ostensible de la capacidad de carga.
7. **ESTADO GENERAL:** Árbol adulto con porte alterado desde vivero, induciendo la codominancia de tres ejes principales.
8. **OBSERVACIONES:** En la herida abierta en la cruz principal tras la primera incidencia, se observa la afección fúngica de la madera expuesta, con pudrición del tipo 'parda o cúbica' del duramen, frecuente en la especie en etapas maduras de desarrollo y a partir de lesiones de diámetro mayor de 10cm, en las que queda expuesta la parte central del árbol. El hongo xilófago causante de esta pudrición es afín a *Laetiporus sulphureus*.

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org


Código Seguro De Verificación	gJxW7TZgprRTZaQ2VLzo8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	20/09/2024 14:40:55
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gJxW7TZgprRTZaQ2VLzo8g==		



9. FOTOGRAFÍAS:



10. PLANO SITUACIÓN:



Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	gJxw7TZgprRTZaQ2VLzo8g==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	20/09/2024 14:40:55
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/gJxw7TZgprRTZaQ2VLzo8g==		

