

Expediente: 3/2025
AP-47-2025
PMR

El Excmo. Sr. Alcalde, y por delegación, la Directora General de Arbolado y Parques y Jardines, con fecha 31 de enero de 2025, se ha servido decretar lo siguiente:

*“Visto el informe emitido por el Servicio Técnico de Parques y Jardines en relación al apeo de un ejemplar maduro de Acer negundo, ID 105, situado en Santa Justa (Aparcamiento), Unidad de Gestión perteneciente al Distrito San Pablo – Santa Justa (AP-47-2025), que se ha realizado sin autorización previa por las causas que se especifican a continuación, a tenor de lo acordado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2005, tomo conocimiento del mencionado apeo. De acuerdo con el informe del Servicio Técnico: **MOTIVO DEL APEO: RIESGO NO TOLERABLE.** Debido a la elevada probabilidad de fallo por rotura de tronco/ramas y/o vuelco completo del ejemplar, observándose una cavidad abierta en la cruz principal avanzando progresivamente hacia el tronco con una descomposición avanzada del duramen y pérdida sustancial de capacidad de carga como consecuencia del mínimo espesor de tejidos funcionales registrados, factor que desde la perspectiva mecánica supone insuficiente pared residual para garantizar la integridad estructural de los ejes remanentes al nivel de la inserción en la cruz principal. Antigua fractura de uno de los ejes principales, desgarrado. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con vitalidad media, porte alterado desde vivero y por las continuas acciones de poda de mantenimiento. **OBSERVACIONES:** Esta especie tiene un crecimiento rápido, de madera blanda y con tendencia a la pudrición de sus tejidos. Debido al fuerte deterioro generalizado, no existen alternativas para la conservación del ejemplar.”*

Lo que notifico para su conocimiento y oportunos efectos.

En Sevilla, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.
El Jefe del Servicio Administrativo de Parques y Jardines

SRA. JEFA DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES

Ayuntamiento de Sevilla
Plaza Nueva, 1
41001 Sevilla
+34 955 010 010
www.sevilla.org

Código Seguro De Verificación	g60VmuJGZ05QQZnHISRh5w==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pablo Rodriguez Zulategui	Firmado	31/01/2025 14:05:40
Observaciones		Página	1/1
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/g60VmuJGZ05QQZnHISRh5w==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP47/25) PARTE 1ª

ID: 105
Código Apeo: AP47/25
UBICACIÓN: Santa Justa (Aparcamiento) (Lote 5)
Árbol: *Acer negundo*
MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

Excmo. Sr.

Por la presente se informa que se ha procedido, sin autorización previa, al apeo de un ejemplar maduro de *Acer negundo*, situado en Santa Justa (Aparcamiento) (Lote 5), Unidad de Gestión perteneciente al distrito San Pablo – Santa Justa, debido a la elevada probabilidad de fallo por rotura de tronco/ramas y/o vuelco completo del ejemplar, observándose una cavidad abierta en la cruz principal avanzando progresivamente hacia el tronco con una descomposición avanzada del duramen y pérdida sustancial de capacidad de carga como consecuencia del mínimo espesor de tejidos funcionales registrados, factor que desde la perspectiva mecánica supone insuficiente pared residual para garantizar la integridad estructural de los ejes remanentes al nivel de la inserción en la cruz principal. Antigua fractura de uno de los ejes principales, desgarrado.

Se aporta ficha de evaluación visual, fotografías y croquis de situación del ejemplar aludido.

Sevilla, 21 de enero de 2025

Ingeniero Técnico Agrícola

P.A.

Fdo: Pedro Torrent Chocarro.

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	ysaQLqL8N3e7mkUJLiMxqw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 08:22:36
Observaciones		Página	1/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ysaQLqL8N3e7mkUJLiMxqw==		



FICHA DE COMUNICADO DE APEO DE ARBOLADO VIARIO (AP47/25) PARTE 2ª

MOTIVO DEL APEO: Riesgo no tolerable

1. **FECHA:** 20/01/25

2. **SITUACIÓN:** Santa Justa (Aparcamiento) (Lote 5)

DISTRITO: San Pablo-Santa Justa

3. **ESPECIE:** *Acer negundo* **Nº ID:** 105

4. **P.C. (cm):** 77 **ALTURA (m):** 7,5 **ALCORQUE (m):** Alcorque corrido de terrizo

5. **LATITUD DE ACERADO:** Junto a zona de estacionamiento de vehículos en línea. Calzada de un carril de circulación en un único sentido.

6. **LESIONES GRAVES:** Cavidad abierta en la cruz principal avanzando progresivamente hacia el tronco con una descomposición avanzada del duramen y pérdida sustancial de capacidad de carga como consecuencia del mínimo espesor de tejidos funcionales registrados, factor que desde la perspectiva mecánica supone insuficiente pared residual para garantizar la integridad estructural de los ejes remanentes al nivel de la inserción en la cruz principal. Antigua fractura de uno de los ejes principales, desgarrado. Presenta un gran chancro longitudinal en el fuste con pudrición activa que, seguramente, se comunique con la cavidad comentada anteriormente.

7. **ESTADO GENERAL:** Árbol maduro, con vitalidad media, porte alterado desde vivero y por las continuas acciones de poda de mantenimiento.

8. **OBSERVACIONES:** Esta especie tiene un crecimiento rápido, de madera blanda y con tendencia a la pudrición de sus tejidos. Debido al fuerte deterioro generalizado, no existen alternativas para la conservación del ejemplar.

Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232


Código Seguro De Verificación	ysaQLqL8N3e7mkUJLiMxqw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 08:22:36
Observaciones		Página	2/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ysaQLqL8N3e7mkUJLiMxqw==		



9. FOTOGRAFÍAS:



10. PLANO SITUACIÓN:



Calle Nicolás Alpérez s/n (Pabellón de la Telefónica de la Exposición de 1929)
41013 Sevilla
Teléfono 95 54 73232

Código Seguro De Verificación	ysaQLqL8N3e7mkUJLiMxqw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Pedro Torrent Chocarro	Firmado	29/01/2025 08:22:36
Observaciones		Página	3/3
Url De Verificación	https://www.sevilla.org/verifirmav2/code/ysaQLqL8N3e7mkUJLiMxqw==		

